

课题：三相自型感应电机 $P_N = 2.55 \text{ kW}$, $P_2 = 1$

$$\pi_n = 2880 \text{ r/min}$$

设计指标：

(1) 铁心总尺寸： $H = 165 \text{ mm}$

(2) 额定效率 $\eta \geq 0.87$ $\eta = 0.82$

(3) 启动转矩 $T_{st} \leq 7 \text{ Nm}$ $T_{st} = 2.2 \text{ TN}$

(4) 过载能力 $T_{max} > 2 \text{ TN}$

设计计算

$$1. n_1 = 3000 \text{ r/min}$$

$$2. P = 1$$

$$3. "Y" U_N = 220 \text{ V}$$

$$4. k_2 \geq k_2 = 0.9$$

$$5. E_1 = k_2 \cdot U_N = 198 \text{ V}$$

$$6. P_2 = k_2 \cdot \frac{P_N}{\eta \phi_1^2} = 5.21 \text{ kW}$$

$$7. \text{选 } B_0 = 0.6 \text{ T}$$

$$8. \text{选 } A = 25.32 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$9. \text{选 } \alpha_p = 0.7$$

$$10. \text{选 } k_{W1} = 0.946$$

$$11. D^2 l_1 = \frac{5.5 P}{B_0 k_{W1} A B_0 \pi l_1}$$

$$12. \text{选取 } \lambda = 0.62 \text{ p} \quad h = \frac{\pi \lambda}{2p} = 1.1 \text{ mm}$$

$$13. D_1 = 0.084 \text{ m}$$

$$14. l_1 = 0.09 \text{ m}$$

$$15. T = \frac{\pi D_1}{2p} = 0.132 \text{ m}$$

$$16. \delta = 0.4 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$17. \text{选取 } 60^\circ \text{ 换带 } M_1 = 3 \quad b = 4$$

$$18. C_1 = 2M_1, \rho_B = 4$$

19. 选取双层叠压组

$$20. B = \frac{4}{l} = 5/6$$

$$21. F_2 \alpha = 1$$

$$22. k_{W1} = k_1, k_2 = 0.975 \times 0.96 = 0.946$$

$$23. \phi = \alpha_p B_0 T_1 = 4.99 \times 10^{-3} \text{ Wb}$$

$$24. J_N = \frac{P}{m_1 E_1} = 5.4 \text{ A}$$

$$25. M_1 = \frac{\pi D_1 A}{2M_1 Z_N} = 188 \Rightarrow 184$$

$$26. M_2 = \frac{M_1 k_{W1}}{Z_P} = 23$$

$$27. N_a = 2M_2 = 46$$


$$28. J_1 \propto S \cdot 5 \times 10^6 \text{ A/m}^2$$

$$30. S_C = \frac{J_N}{J_1} = 2.18 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$31. d_C = \sqrt{\frac{4S_C}{\pi}} = 1.12 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$32. \text{根据 } H = 165 \text{ mm} \quad B_0 = 1.55 \text{ mT}$$

33. 采用 D23(10.5mm) 冲片。 $k_{f0} = 0.95$
选择尺寸见图 3 钢铁 - 铁芯



$$34. t_{Q1} = \frac{\pi D_1}{4p} = 0.011 \text{ m}$$

$$35. B_{Q1} = 1.62 \text{ T}$$

$$b_{Q1} = \frac{t_{Q1} \cdot B_0}{1.62 k_{f0}} = 4.3 \text{ mm}$$

$$36. b_{Q1} = 3 \text{ mm}$$

$$37. h_{Q1} = 1 \text{ mm}$$

$$38. t_1 = 3.6 \text{ mm}$$

$$39. t_2 = 5.4 \text{ mm}$$

$$40. h_{Q1} = 12 \text{ mm}$$

$$41. b_{Q1} = 21.9 \text{ mm}, B_{Q1} = 1.35 \text{ T}$$


$$42. \theta = 73 \text{ mm}^2$$

$$43. k_{S2} = \frac{N_2 s_d}{S_0} = 0.79$$

转子铁芯毛坯型线见图

$$44. \text{设 } t_{Q2} = 20$$

45. 采用 D23(0.5mm) 冲片。选择转子模型，见图 3 钢铁 - 铁芯



$$46. d_1 = D_1 - 2\delta = 83.2 \text{ mm}$$

$$47. J_2 = k_2 J_N \cdot \frac{2m_1 k_{W1} k_{W2}}{C_2} = 248 \text{ A}$$

$$48. J_2 = 3.5 \lambda \cdot 10^6 \text{ A/m}^2$$

$$49. S_2 = \frac{J_2}{J_1} = 7.0 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$50. t_{Q2} = \frac{\pi d_1}{4p} = 13.2 \text{ mm}$$

$$51. b_{Q2} = 5.2 \text{ mm}, B_{Q2} = 1.6 \text{ T}$$

$$52. b_{Q2} = 2 \text{ mm}$$

$$53. h_{Q2} = 1 \text{ mm}$$

$$54. b_1 = 7.2 \text{ mm}$$

$$55. b_2 = 4 \text{ mm}$$



扫描全能王 创建

$$56. h_{q2} = 16.5 \text{ mm} \quad h_1 = 16 \text{ mm} \quad h_2 = 1.5 \text{ mm}$$

$$57. S_2 = 72 \text{ mm}^2 \quad \eta_2 \leq 49$$

$$58. d_2 = 48 \text{ mm}$$

$$59. l_1 = l_2$$

$$60. b_{02} = \frac{1}{2}(d_1 - d_2) - h_{q2} = 27.06 \text{ mm}$$

$$P_{02} = 1.08 \text{ T}$$

$$61. J_R = \frac{\pi}{32} \left(\frac{d_1^3}{h_1} \right) = 793 \text{ A}$$

$$62. F_R = 4.5 \times 10^6 \text{ A/m}^2$$


$$63. S_R = \frac{J_R}{F_R} = 176.4 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$\Rightarrow S_R = 182 \text{ mm}^2$$

$$64. \text{横断面面積 } 14 \times 13 \text{ mm}^2$$

$$D_p = 76.7 \text{ mm}$$

~



3.8 電算

$$65. k_0 = \frac{T_{G1}(14.48 + 0.75b_{01})}{T_{G1}(14.48 + 0.75b_{01}) - b_{01}} \times \frac{T_{G2}(14.48 + 0.75b_{02})}{T_{G2}(14.48 + 0.75b_{02}) - b_{02}} = 1.26 \times 1.016 = 1.28$$

$$66. F_g = 2 \cdot \frac{B_0 T}{k_0}, k_0 = 489.2 \text{ AT}$$

$$67. \text{由 } B_{01} = 1.62 \text{ T, 由 } H_{G1} = 4.57 \times 10^3 \text{ A/m}$$

$$68. F_{G1} = 2H_{G1}, H_{G1} = 104.9 \text{ AT}$$

$$69. \text{由 } B_{02} = 1.6 \text{ T, 由 } H_{G2} = 4.78 \times 10^3 \text{ A/m}$$

$$70. F_{G2} = 2H_{G2}, H_{G2} = 124.74 \text{ AT}$$

$$71. \text{由 } B_{01} = 1.33 \text{ T, 由 } H_{01} = 0.98 \times 10^3 \text{ A/m}$$

$$72. l_{01} = \frac{\pi(D_2 - b_{01})}{2P}, C_{01} = 0.1043 \text{ m}$$

$$73. F_{01} = H_{01}l_{01} = 102.4 \text{ N}$$

$$74. \text{由 } B_{02} = 1.08 \text{ T, 由 } H_{02} = 0.477 \times 10^3 \text{ A/m}$$

$$75. l_{02} = \frac{\pi(d_2 + b_{02})}{2P}, C_{02} = 0.059 \text{ m}$$

$$76. F_{02} = H_{02}l_{02} = 27.714 \text{ N}$$

$$77. F_0 = F_g + F_{G1} + F_{G2} + F_{01} + F_{02} = 847.79 \text{ N}$$

$$78. I_0 = \frac{PF_0}{0.9M_{11}k_{11}} = 1.8 \text{ m}$$

$$79. F_0 B_{01} = 1.62 \text{ T, 由 } P_{02} = 46.1 \times 10^3 \text{ W/m}^3$$

$$80. V_{G1} = C_{01}b_{01}, h_{01}, l_{01} \text{ 和 } F_0 \\ = 0.106 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$81. P_{G1} = P_{02} \cdot V_{G1} = 4.88 \text{ W}$$

$$82. F_0 B_{01} = 1.33 \text{ T} \rightarrow P_{02} = 31 \times 10^3 \text{ W/m}^3$$

$$83. V_{01} = \pi(D_2 - b_{01})b_{01}l_{01}k_{01} = 7.84 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

$$84. p_{01} = P_{02}, V_{01} = 24.304 \text{ AT}$$

$$85. P_{F0} = 2.5 \times 4.88 + 2 \times 24.304 \\ = 60.81 \text{ AT}$$

$$86. l_1 = 1.87 \text{ T} = 0.198 \text{ m}$$

$$87. l_{01} = 2(l_1 + l_2) = 0.576 \text{ m}$$

$$88. \text{等效電阻 } R_{75^\circ\text{C}} = 10188 \text{ m}\Omega$$

$$R_{75^\circ\text{C}} = 0.02257 \text{ m}\Omega$$

$$89. r_1 = \frac{1}{\alpha} \ln(1 + R_{75^\circ\text{C}}) = 2.392 \text{ n}\Omega$$

$$90. \text{鋁鎂電阻率 } R_{5^\circ\text{C}} = 0.035 \times 10^{-6} \text{ n}\cdot\text{m}$$

$$R_{5^\circ\text{C}} = 0.042 \times 10^{-6} \text{ n}\cdot\text{m}$$

$$91. h_0 = R_{75^\circ\text{C}} \times \frac{l_1}{S_1} = 0.054 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$92. r_2 = R_{75^\circ\text{C}} \times \frac{Z_{BR}}{C_{02}S_2} = 0.0028 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$93. l_2 = r_2 + \frac{2\pi r_2}{(2\pi r_2 + Z_{BR})^2} = 0.101 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$94. l_{02}' = \frac{4\pi l_1 (1 + k_{11})^2}{C_{02}} r_2 = 1.89 \text{ m}$$

$$95. \lambda_{G1} = \frac{1}{4} [0.31 + \frac{2h_1}{(d_2 + b_{02})} + (3p + 1.67) \frac{h}{(d_1 + b_{01})} + (3p + 1)] / 0.725 + \frac{h_1}{b_{01}} \\ = 1.77$$

$$96. \lambda_{11} = 0.578 \frac{l_1}{l_1} \left(\frac{3h_1}{2} \right) = 2.51$$

$$97. \lambda_{V1} = \frac{m_1 \cdot 8T}{T^2 - k^2} \Sigma s = 3.137$$

$$98. \Sigma \lambda_1 = \lambda_{G1} + \lambda_{11} + \lambda_{V1} = 7.42$$

$$99. X_{01} = 47 \text{ N} \cdot \text{f} \cdot \frac{m_1}{P^2} l_1 \Sigma \lambda_1$$

$$100. \lambda_{G2} = \frac{h_{02}}{b_{02}} + \lambda_5 = 1.27 \quad (\lambda_5 = 0.77)$$

$$101. \lambda_{12} = 0.757 \times \frac{C_{02}}{2pm_{11}} \times \frac{D_2}{2P} \\ = 1.026$$

$$102. \lambda_{V2} = \frac{C_{02}}{2P^2} \times \frac{C_{02}}{T^2 - k^2} \Sigma R > 3.4$$

$$103. \Sigma \lambda_2 = 5.69$$

$$104. X_{02} = 27 \text{ N} \cdot \text{f} \cdot l_2 \Sigma \lambda_2 = 201.96 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$$105. X'_{02} = \frac{4\pi l_1 (1 + k_{11})^2}{C_{02}} X_{02} = 3.67 \text{ m}$$

$$106. l_m = \frac{P_{F0}}{m_1 l_{02}^2} = 6.55 \text{ m}$$

$$107. z_m = \frac{E_f}{I_0} = 11.0 \text{ m}$$




扫描全能王 创建

$$108. R_m = \sqrt{r_m^2 + t_m^2} = 109.8 \Omega$$

109. 计算

$$109. S_N = \frac{n_1 - n_N}{n_1} = 0.04$$

110. 求空载电流



$$111. 空载输入阻抗 Z_0 = (r_1 + jx_{01}) + (t_m + jx_m) // (\frac{1}{S_N} r_2 + jx_{02}')$$

$$= 8.942 + j14.26 // 4.6 + j3.67$$

$$= 41 + j25.14$$

$$112. I_N = \frac{U_N}{Z_0} = 5.37 \angle -25.14^\circ$$

$$113. 空载电流 I = I_N = 5.37 A$$

$$114. \cos \varphi = 0.9, \text{其中 } \varphi = 25.14^\circ$$

$$115. E_1 = U_N - I_N (r_1 + jx_{01}) = 200 V$$

$$116. I_2' = \frac{E_1}{\frac{1}{S_N} r_2 + jx_{02}'} = 4.35 A$$

$$117. P_m = M_1 (I_2')^2 \times \frac{1-S_N}{S_N} r_2' = 25.74 W$$

$$118. \Delta P = P_m - P_N = 2.4 W$$

$$119. P_{CM} = M_1 [I_N^2 r_1 + (I_2')^2 r_2'] = 32 W$$

$$120. P_1 = M_1 U_N I_N \cos \varphi = 3150 W$$

$$121. \eta = \frac{P_N}{P_1} = 82.95\%$$

$$122. T_N = \frac{30 P_N}{2 \pi N} = 8.46 N \cdot M$$

$$123. T_{max} = \frac{M_1 P U_N^2}{4 \pi f C [r_1 + \sqrt{r_1^2 + (b_{01} + x_{01}')^2}]} = 21.9 N \cdot M$$

$$124. T_{max}/T_N = 2.59$$

$$125. 假设 I_{st}' = 6.5 I_N = 34.9 A$$

$$126. \rho_t = 0.64 + 2.5 \sqrt{\frac{\sigma}{t_{q1} + t_{q2}}} = 0.961$$

$$127. B_1 = \frac{T_1}{2} I_{st}' \frac{N_a}{\sigma} \left(\frac{2\pi H}{\Phi} + k_m k_{q1} \times \frac{\Phi}{Q_2} \right) \frac{b_{01}}{t_{q2}} = 2.265 T$$

$$128. 由 B_1 \text{ 及 } k_m = 0.58$$

$$129. \Delta b_{01} = (t_{q1} - b_{01})(1 - k_m) = 5.36 mm$$

$$b_{01}' = b_{01} + \Delta b_{01} = 6.36 mm$$

$$130. \Delta b_{02} = (t_{q2} - b_{02})(1 - k_m) = 4.7 mm$$

$$b_{02}' = b_{02} + \Delta b_{02} = 6.7 mm$$

$$131. S_2 = (b_{02} - b_0) \sqrt{\frac{\pi \rho_t}{B_2 \cdot 2.75}} = 1.193$$

$$132. S_1 = 1.193, b_1/b_2 = 1.5 \Rightarrow k_f = 1.25, k_x = 0.325$$

$$133. I_2(st) = k_f \cdot I_0 + \frac{2\pi R}{(2\pi \frac{1}{Q_2})^2} = 122 \times 10^{-4} A$$

$$134. I_2'(st) = \frac{4m_1 (M_1 k_{q1})^2}{Q_2} I_2(st) = 2.218 A$$

$$135. \lambda_{q1}(st) = \frac{1}{4} [0.3 + \frac{h_1}{3(d_1 + b_1)} + (s_p + 1.6) \frac{h_3}{d_1 + b_1} + (s_p + 1) \frac{h_1}{d_1 + b_1}] = 1.29$$

$$136. \lambda_{V1}(st) = k_{q1} \cdot \lambda_{V1} = 0.58 \times 3.137 = 1.82$$

$$137. \sum \lambda_i(st) = \lambda_{q1}(st) + \lambda_{l1} + \lambda_{V1}(st) = 5.62$$

$$138. X_{01}(st) = 4\pi \rho_t \times \frac{M_1^2}{P_0} l_1 = \lambda_{l1}(st) = 3.377 A$$

$$139. \lambda_{s2}(st) = k_x \left(\frac{h_{02}}{b_{02}} + \lambda_{q2} \right) = 0.413$$

$$140. \lambda_{V2}(st) = k_{q2} \cdot \lambda_{V2} = 0.58 \times 4 = 1.97$$

$$141. \sum \lambda_i(st) = \lambda_{q2}(st) + \lambda_{l2} + \lambda_{V2}(st) = 3.411$$

$$142. X_{02}(st) = 2\pi \rho_t l_2 = \lambda_{l2}(st) = 1.21 \times 10^{-4} A$$

$$143. X_{01}'(st) = \frac{4m_1 (M_1 k_{q1})^2}{Q_2} X_{02}(st) = 2.2 A$$

$$144. h_3 = h_1 + h_2(st) = 2.392 + 2.218 = 4.61 A$$

$$145. X_{st} = X_{01}(st) + X_{02}'(st) = 3.377 + 2.2 = 5.577 A$$

$$146. Z_{st} = \sqrt{R_{st}^2 + X_{st}^2} = \sqrt{4.61^2 + 5.577^2} = 7.24 \Omega$$

$$147. I_{st} = \frac{U_N}{Z_{st}} = \frac{220}{7.24} = 30.4 A$$

$$148. I_{st}/I_N = 3.63$$

$$149. T_{st} = \frac{M_1 P U_N^2 t_{st}}{2 \pi f Q^2 st} = 19.56 N$$

$$150. T_{st}/T_N = 2.3$$



扫描全能王 创建

总结报告

11). 设计转速 $\eta = 80.85\%$ 达到设计 $\eta = 82\%$

$$C_{\psi} = 0.90 \text{ 达到 } C_{\psi} = 0.87$$

$$I_{st}/I_N = 3.63 \leq 7, T_{st}/T_N = 2.3 > 2$$

$$T_{max}/T_N = 2.59 > 2, \text{符合设计要求}$$

2) 调整过程

$$\text{由于效率过低, } \eta = \frac{P_M}{3EI\cos\psi}$$

所以尝试将工减小

$$I = \frac{U}{R} \text{ 工减小, 即增大} \psi$$

$$Z_\psi = (r_1 + r_m + j(x_{\psi 1} + x_m)) // (\frac{1}{R_1} + jx_{\psi 1})$$

所以方法一：略微调整 s_N . 将转速增大一些使 r_1 增大. 经过试验, 适当的减小转差率 ψ 增大. 效率. 但引入了新的问题 P_M .

$P_M = M_1(I_2^2) + \frac{1-s_N}{s_N} I_2^2$ 全过小, $P_M < P_M$. 电机不能正常工作. 由于工过小, 导致电功率不够, 所以过度的调节转速, 无法解决问题.

方法二：尝试调节 I . 将 I 由 $0.09M \Rightarrow 0.088M$ 增大长度 l 后, 发现励磁电流工略有增大 r_1 增大, r_2' 明显增大到 2.09

$$\psi$$
 增大到 $4.92^\circ, x_{\psi 1}' \Rightarrow 3.99\pi$

$$r_m$$
 变大到 $6.56\pi, x_m = 109.8$ 几乎不变

$$Q = 45.16, I_N = 4.88A$$

尝试串流下降过多, I 增大过多

将 I 由 $0.09 \Rightarrow 0.095$

$$r_1 = 2.434\pi, r_2' = 2.04\pi, x_{\psi 1} = 4.64\pi$$

$$x_{\psi 1}' = 3.87\pi, r_m = 6.32\pi, x_m = 109.9\pi$$

x_m 几乎不变

$$\psi = 45.1 \text{ 过大}$$

法三：由于调节 I 之后, r_2' 明显增大.

$$\text{适当增大转差率 } s_N = 0.045$$

$$\psi = 47.4, I = 5.3, l = 2.6^\circ \text{ 但是 } P_M < P_M$$

$$\eta = \frac{2550}{3 \times 5.31 \times 2.6 \times 0.76} = 81.02\% \text{ 不成立}$$

三次调节过程, 分别增大 3%

发现 r_1, r_2', r_m 都有增大.

x_m 无明显变化, 可以有级减小
电流, 提高效率, 但是全副通过
导致 $P_M < P_M$, 所以不能采用.

(3) 变步分析

调节电枢频率 f_1 改变同步转速 N 来调节转速 N .
当 s 基本不变时, $N \propto f_1$. 变频调速可以由基频向上调
也可以由基频向下调. 在变 N 时, 也要改变 U , 既要
保持 $\frac{U}{f_1} = \text{常数} = 44.4 \text{ V/kW}$, $R_m = \text{常数}$. 如果基频上调速, 电机
(4) 总结. 会拖动恒转矩负载, 适合恒功率负载
电机并不等同于我们大二一年在课本中所学习的知识.
在没做电机课设之前, 对于三相异步电机, 反
反向留于 $s_N = \frac{N_L - N_M}{N_L} \cdot s_{em}, P_{cu}$ 这些表面的物理
量上, 对于阻抗、漏抗、内阻的折合分析不甚了解
很难将旋转的电机与等效电路联系起来.

对于电机的磁通, 只知道由于磁通的变化
影响多个性能, 并不知道它是何种分布以及哪

些相关. 通过课设, 我初步了解了 x_m, r_m, r_1
物理参数与 D, S, l 的关系, 并且深入了解到工
程问题与学习课本的区别, 设计一个电机, 电
机的齿槽形状、槽满率. 这部分十分关键. 对于电
机的性能有巨大的影响. 同时异步电机的绕组转
速也很重要. N_M 的微小变化, 也会电机性能带来
大的影响.

电机课设确实给我印象深刻, 电机课设耗时
5天, 每天从早上 8 点到晚上, 工作量比较大.
然后, 计算量巨大, 前面一个不小心算错了, 就要重打
开始, 我重复了 3 次, 这个确是地较令人绝望.

关于这门课程, 我个人意见是希望电机课设的
案例可以清晰一点. 高糊画质很伤眼睛. 而且也
容易导致错误, 人为加大工作量.



扫描全能王 创建


$$Q=24 \quad P=1 \quad y=0.67$$

60° 双层抽节


$$\theta = \frac{2\pi}{2mp} = \frac{2\pi}{2\pi b x_1} = 4$$

$$T=12 \quad y=1.0$$

A 相绕组展开图



等值电路



扫描全能王 创建