

二〇二一~二〇二二学年 第2学期

《机械原理》考试试题


考试日期: 2022年6月29日 试卷类型: A 卷 试卷代号: 050039

班号 学号 姓名

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

本题分数	15
得 分	

一、单项选择题(每题1分, 共15分)

1. 用一个II级杆组把两个平面四杆机构串联成一个平面机构, 则该平面机构的自由度等于_____。
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
2. 下列牙型中, 螺旋副自锁性能最好的是_____。
A. 矩形 B. 梯形 C. 三角形 D. 锯齿形
3. 平面转动副的自锁条件是驱动力作用线与_____。
A. 摩擦圆相交 B. 摩擦圆相离 C. 转动副相切 D. 转动副相离
4. 在图示的铰链四杆机构中, 已知 AB=100mm, BC=220mm, CD=120mm, DA=210mm, 若该机构为曲柄摇杆机构, 则摇杆是_____。

A. AB B. BC C. CD D. DA
5. 原动件为曲柄的摆动导杆机构, 行程速比系数 K=1.5, 则导杆的最大压力角是_____。
A. 0° B. 30° C. 60° D. 90°
6. 曲柄摇杆机构的_____为原动件时, 则肯定会出现“死点”位置。
A. 连杆 B. 机架 C. 曲柄 D. 摆杆
7. 凸轮机构的从动件按余弦加速度等速运动规律运动, 出现的冲击情况是_____。
A. 柔性冲击 B. 刚性冲击 C. 轻微冲击 D. 没有冲击

8. 凸轮廓线外凸的滚子从动件凸轮机构, 为保证从动件实现预期的运动规律, 设计时必须保证_____。
A. 滚子半径小于凸轮基圆半径
B. 滚子半径等于凸轮基圆半径
C. 滚子半径大于凸轮理论轮廓的最小曲率半径
D. 滚子半径等于凸轮理论轮廓的最小曲率半径
9. 对于较复杂的凸轮廓曲线, _____更能准确地获得所需要的运动规律。
A. 尖顶从动杆 B. 滚子从动杆
C. 平底从动杆 D. 圆弧底从动杆
10. 若从动件的运动规律选择为等加速等减速运动、简谐运动或摆线运动, 当把凸轮转速提高1倍时, 从动件的最大加速度是原来的_____倍。
A. 1 B. 2 C. 4 D. 8
11. 采用齿条型刀具加工正常齿制标准渐开线直齿圆柱齿轮, 则该齿轮不发生根切的最少齿数为_____。
A. 14 B. 15 C. 16 D. 17
12. 当一对渐开线齿轮制赛后, 即使两轮的中心距稍有改变, 其瞬时角速度比仍保持不变, 其根本原因为_____。
A. 压力角不变 B. 品合角不变
C. 节圆半径不变 D. 基圆半径不变
13. 当两轴的轴线_____时, 宜采用锥齿轮机构。
A. 平行 B. 相交成90°
C. 交错成90° D. 交错45°
14. 有四个机械系统, 其主轴的 ω_{\max} 和 ω_{\min} 分别如下。其中运转速度波动最不均匀的是_____。
A. 1025 rad/s, 975 rad/s B. 512.5 rad/s, 487.5 rad/s
C. 525 rad/s, 475 rad/s D. 535 rad/s, 465 rad/s
15. 刚性转子的中心惯性主轴与转动轴相交于质心, 称该转子为_____转子。
A. 静不平衡 B. 动不平衡 C. 偶不平衡 D. 动平衡

本题分数	15
得 分	


二、填空题(每空1分, 共15分)

1. 在机构中, 被称作制造单元是_____。
2. 在凸轮机构中, 采用滚子从动件会产生局部自由度, 其目的是为了_____。

2. 为什么渐开线齿廓能满足定传动比的要求?

3. 飞轮调节周期性速度波动的原理是什么?

4. 图示为蜗杆传动机构, 蜗杆为主动件。试在图中标出未注明的蜗轮的转动方向, 并指出蜗轮和蜗杆的螺旋线旋向。



1. 在曲柄滑块机构中, _____曲柄滑块机构没有急回特性。
4. 摆动导杆机构中, 曲柄为原动件时, 导杆的最小传动角等于_____度。
5. 已知B点是构件1与构件2上的重合点, 若 $V_{B1B2}=0$, 则该点是两构件的_____。
6. 其他条件不变时, 若要降低凸轮机构的最大压力角, 则可以_____凸轮的基圆半径。
7. 凸轮机构中, 凸轮的结构有盘形、移动、_____三种型式。
8. 直动平底从动件盘形凸轮机构中, 当平底与运动导路垂直时, 从动件的压力角等于_____。
9. 直齿圆柱齿轮的正确啮合条件是_____、压力角相等。
10. 渐开线斜齿圆柱齿轮机构的重合度由端面重合度和_____重合度两部分组成。
11. 蜗杆机构中, 若蜗杆轴线与蜗轮轴线交错垂直, 则蜗杆导程角与蜗轮螺旋角的关系是_____。
12. 负变位齿轮齿顶圆上的齿厚_____标准齿轮齿顶圆上的齿厚。
13. 圆锥齿轮的标准模数是指圆锥齿轮的_____模数。
14. 在定轴轮系中, 既是主动齿轮, 又是从动齿轮, 则该齿轮称作_____。
15. 对于质量分布在不同平面的刚性转子, 最少需要对_____个平面加或减平衡质量, 才能实现动平衡。

本题分数	20
得 分	

三、简答题(每题5分, 共20分)

1. 简述曲柄摇杆机构演变成曲柄滑块机构的过程?

本资源免费共享


收集网站

uaa store

本题分数	50
得 分	

四、设计计算题(共50分)

1. 绘制出下列装置的平面机构运动简图, 并计算该平面机构的自由度。(8分)




已知凸轮的实际轮廓线为圆，且速度 v_2 的
写出该位置从动件 2 的

卷之三


所示的对心滚子直齿轮，角速度为 ω 。运用速度瞬心法求出其角速度。
（2分）

2. 如下图所示，逆时针匀速转动，该机构所有的运动副都是低副。基圆上标出各瞬心，画出各杆件的运动方向。（6分）

- (1) 并注明“表达式”
画出凸轮理论廓线
从图示位置转过




3. 图示为缝纫机脚踏板驱动机构, 设固定铰链间距 $L_{AD}=350\text{mm}$, 踏板长度 $L_{CD}=175\text{mm}$, 驱动时, 踏板作水平位置上下 15° 的摆动, (1) 试用图解法, 确定曲柄 AB 和连杆 BC 的长度 (不要在原图上作图, 按比例重新作图)。(8分)
- (2) 求该机构以曲柄作原动件时的最小传动角。(2分)



4. 已知一正常齿制标准直齿圆柱齿轮 $\alpha=20^\circ$, 齿数 $z=40$, 试分别求出分度圆、基圆、齿顶圆半径及其压力角。(10分)

5. 在图示的轮系中，已知各齿轮的齿数分别为 $z_1 = 20$, $z_2 = 40$, $z'_2 = 30$, $z_3 = 90$, $z_4 = 120$, $z_5 = 30$ 。要求：

- (1) 标出周转轮系中的行星轮、系杆和中心轮；该周转轮系是行星轮系还是差动轮系？(4 分)
- (2) 该轮系的输入轴 J 与输出轴 O 的传动比 i_{JS} 。(8 分)



1 零件

2 减小高副磨损

3 对心

4 90

5 相对瞬心

6 增大

7 圆柱

8 0°

9 模数相等

10 法面

11 大小相等，方向相同

12 小于

13 大端

14 惯轮

15 2

BCACA

DACAB

DDBDA

三1

将摇杆长度变为无穷大


三2

答:因为渐开线齿廓不论在何处接触,过其接触点处的公法线都是一条定直线,即两基圆的内公切线,其与连心线的交点必为一定点


三3

飞轮之所以能调速，是利用了它的储能作用，由于飞轮具有很大的转动惯量，故其转速只要略有变化，就可储存或者释放很大的能量。当机械出现盈功时，飞轮可将多余的能量储存起来，而当出现亏功时，飞轮又可将能量释放出来以弥补能量的不足，从而使机械速度波动的幅度降下来。

$\equiv 4$



IV 1.




$$n = 3 \quad p_L = 4 \quad p_h = 0$$

$$F = 3n - 2p_L - p_h$$

$$= 3 \times 3 - 2 \times 4 - 0 = 1$$


四2

∞P23



V2=W1P13P12 本资源免费共享 收集网站 nuaa.store

四3 (1)



解：步骤：

1) 确定比例尺

2) 连 AC_1 、 AC_2 ；

3) $AC_1 = BC - AB$

$AC_2 = BC + AB$

4) $AB = \frac{AC_2 - AC_1}{2}$

$BC = AC_1 + AB$

144

$$r = \frac{1}{2}m\bar{x} = \frac{1}{2} \times 5 \times 40 = 100 \text{ mm}$$

$$r_D = r \cos 520^\circ = 93.97 \text{ mm}$$

$$r_a = r + mh_A^* = 100 + 5 \times 1 = 105 \text{ mm}$$

$$\alpha = 20^\circ$$

四

(1) $2\bar{z}_0 z'$ 为 行 星 轮

$\begin{cases} \text{为系杆} \\ \text{和 } 3 \text{ 为 心 轮} \end{cases}$
行 星 轮

$$(2) \bar{z}_{13} = \frac{n_1 - n_{11}}{-n_4} = -\frac{z_2 z_3}{2_1 2_2}$$

$$\begin{aligned} \text{解 } \frac{n_1}{n_4} &= 1 + \frac{40x^{90}}{20x^{30}} = 7 \\ \bar{z}_{45} &= -\frac{n_4}{n_5} = -\frac{z_5}{z_4} = -\frac{3^0}{120} = -\frac{1}{4} \\ \text{因 } |n_4| &= n_4 \\ n_1 |z_{15}| &= \frac{n_1}{n_5} = -\frac{1}{14}, \quad \frac{n_4}{n_5} = -\frac{1}{4} \end{aligned}$$